

VISIEM PIEGĀDĀTĀJIEM

PRASĪBAS PAVADDOKUMENTU IESNIEGŠANAI UN NOFORMĒŠANAI

SIA "R GRUPA" kā sociāli atbildīgs uzņēmums, kura pienākumos un interesēs ietilpst ievērot FSC standartu un likumības pārbaudes sistēmas prasības, saviem klientiem izvirza sekojošo:

1. Piegādājot **nesertificētu koksni** vai koksnes atliekas, uz pavadzīmes (PZ) ir jānorāda: koksnes izcelsmes vieta, pārdevējs, pārvadātājs, ciršanas apliecinājuma numurs un datums, īpašuma nosaukums, kadastrs, kvartāls, nogabals un pavadzīmei jāpievieno:
 - 1.1 **Ciršanas apliecinājuma kopija** vai ārpus meža nocirstās **koksnes izcelsmes apliecinājums** gadījumā, ja koksne ir iegūta, izstrādājot lauksaimniecības zemi;
 - 1.2 **Izdruka** no dabas datu pārvaldības sistēmas **Ozols** (<https://ozols.gov.lv/>).
2. Piegādājot **FSC kontrolētu** koksni vai koksnes atliekas (FSC CW), uz pavadzīmes (PZ) ir jānorāda: koksnes izcelsmes vieta, pārdevējs, pārvadātājs, ciršanas apliecinājuma numurs un datums, īpašuma nosaukums, kadastrs, kvartāls, nogabals.
Uz pavadzīmes jānorāda materiāla FSC statuss: FSC kontrolēta koksne un FSC CW kods.
3. Piegādājot **FSC sertificētu** koksni vai koksnes atliekas, uz pavadzīmes (PZ) ir jānorāda koksnes izcelsmes vieta, pārdevējs, pārvadātājs, ciršanas apliecinājuma numurs, īpašuma nosaukums, kadastrs, kvartāls, nogabals.
Uz pavadzīmes jānorāda materiāla FSC statuss: **FSC 100% vai FSC Mix Credit.**
Piegādājot FSC koksni vai koksnes atliekas pirmo reizi, jāiesniedz FSC CW/COC sertifikāta kopija.

KOKSNE UN KOKSNES ATLIEKAS NO BIOTOPIEM, KULTŪRVĒSTURISKIEM OBJEKTIEM UN CITIEM SUGU DZĪVOTŅU NOGABALIEM NETIEK PIENĒMTI!

MATERIĀLU KVALITĀTES PRASĪBAS

ENERĢĒTISKĀ KOKSNE /šķelda/

1. Galvenās produkcijas kategorijas

- 1.1 Malkas šķelda SM1W (kurināšanai, ražošanai);
- 1.2 Šāļu šķelda SM1W (kurināšanai, ražošanai);
- 1.3 Lapu koku zaru šķelda SM2 (Kurināšanai);
- 1.4 Skujkoku zaru šķelda SM2 (Kurināšanai);
- 1.5 Jauktu koku zaru šķelda SM2 (Kurināšanai);
- 1.6 Celulozes šķelda (ražošanai);
- 1.7 Skaida (kurināšanai, ražošanai);
- 1.8 Miza (Kurināšanai, ražošanai).

2. Malkas un šāļu šķeldas SM1W kvalitātes prasības

- 2.1 **Mitrums** no izmantojamās masas – no 35% līdz 55%;
- 2.2 **Pelnu saturs** no sausās masas - ne vairāk kā 2%;
- 2.3 **Frakcijas lielums**
 - 2.3.1 **Smalkumu frakcijas** (<3,15 mm) pieļaujama daudzums - līdz 5%;
 - 2.3.2 Lielākais **pieļaujama garums** - līdz 150mm;
- 2.4 **Hlora saturs** no sausās masas – līdz 0.02%;
- 2.5 **Piemaisījumi** – nav pieļaujami.

3. Lapu koku, skujkoku un jauktu zaru šķeldas SM2 kvalitātes prasības

- 3.1 **Mitrums** no izmantojamās masas – no 35% līdz 55%;
- 3.2 **Pelnu saturs** no sausās masas - ne vairāk kā 3%;
- 3.3 **Frakcijas lielums**
 - 3.3.1 **Smalkumu frakcijas** (<3,15 mm) pieļaujama daudzums - līdz 10%;
 - 3.3.2 Lielākais **pieļaujama garums** - līdz 150mm;
- 3.4 **Hlora saturs** no sausās masas – līdz 0.02%;
- 3.5 **Piemaisījumi** – sausas lapas, sausas skuju.

4. Celulozes kvalitātes prasības

- 4.1 **Mitrums** no izmantojamās masas – no 20% līdz 55%;
- 4.2 **Pelnu saturs** no sausās masas - ne vairāk kā 1%;
- 4.3 **Frakcijas lielums**
 - 4.3.1 **Smalkumu frakcijas** (<3,15 mm) pieļaujama daudzums - līdz 2%;
 - 4.3.2 Lielākais **pieļaujama garums** - līdz 150mm;
- 4.4 **Piemaisījumi** – mizas piemaisījums no 1% līdz 2%.

5. Skaidas kvalitātes prasības

5.1 Skaidas produkcija tiek akceptēta, kas iegūta tehnoloģiskā procesā kokzāģētavā;

6. Mizas kvalitātes prasības

5.2 Mizas produkcija tiek akceptēta, kas iegūta tehnoloģiskā procesā ar mizošanas iekārtu izmantošanu;

7. SIA „R GRUPA” apliecina, ka kvalitātes prasības pieejamas publiski sabiedrībai.

Valdes priekšsēdētājs

Juris Rūsa

Mārupē, 2023.gada 23.maijā

